永 佳 捷 Masada　　工地查詢表

現場名稱	全興資源再生員工宿舍	停止樓層 人乘數	1-5F/5停/8人
合約編號	M230089	出入口門高 門寬	2100H/800W
機種	MAM200	重量 速度	550KG/60M
地址	台南市善化區牛庄里92-7從後面進去		
現場負責人	胡馨招	聯絡電話手機	0937-479-757
合約時現場進度		工地目前進度	梯井鋼構環樑已完成 梯井一樓門頭位置確認完
樓高通報日		大型門寬通報日	
現場選色選樣日		現場取照日	
現場預計結構完成日		現場預計出貨日	2023/7/10
勘查員	鄭存邑	營業員	林易增
勘查備註	機坑與主建物鋼構偏移，梯井後側左右干涉梯井內尺寸，經與繪圖江玉琴及上海確認不妨礙安裝，目前等業主梯井鋼構完成後前往確認尺寸。 1.機房主機樑長度為2150 2.機坑須回填至1550 門洞高度已與業主確認完畢 出入口前側內移調整完畢，等待各樓施作	營業備註	電源

永 佳 捷 Masada　　協調事項紀錄

現場名稱	全興資源再生員工宿舍				合約編號	M230089
勘查日	3月24日	現場進度	梯井鋼構環樑尚未施工	協調事項	確認圖面等待鋼構施工確認現場尺寸	
勘查日	5月22日	現場進度	梯井環樑已完成，出入口尚未	協調事項	頂部須追加兩隻主機樑(H100型鋼) 機坑太深須回填至1550	
勘查日		現場進度		協調事項	主機吊掛樑須更改成H150型鋼	
勘查日		現場進度		協調事項	出入口內移，地砍須增加固定座， 使用H100型鋼	
勘查日	5月24日	現場進度	出入口內移完，等待各樓施作	協調事項	更改出入口高度及SILL樑位置	
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		

永佳捷電梯升降道測量尺寸表

合約編號：M230089　　工地名稱：全興資源　　電梯編號：

填表日期：112年3月27日

填 寫 人:　鄭存邑

部位 / 樓別	WW 梯井寬度	WD 梯井深度	FW 左側壁寬	LR 出入口寬度	FW1 右側壁寬	FD 壁厚	HR 開口高度	HF(SH) 樓高	備註
									行程
									10400
									需求樓高
5F	1970							OH4550	OH4500
4F	1970							3200	3200
3F	1970							3310	3300
2F	1970							3310	3300
1F	1970	1610	545	1000	375	L75	2200	3190	3200
PH(PIT)	1970	1537/1847							PH1920




WW
FW
LR
FW1
FD
LL
BB
DD
WD
LL
FW
LR
FW1
FD
WW


CH
HH
SH
H
HR
HF
PH
1018229.wmf

左右干
涉梯井